


Чертежи



Основные размеры (мм), вес (кг), температура (°C)

Присоединение	Диапазон температур	L	L1	b	b1	b2	b3	D	S	G	Вес (не более)
Прямое	-30...+70, 0...+200	30 / 40 / 50	19	36	110	-	-	10	27	G½ / M20x1,5 / M22x1,5 / M27x2*	0,24
		40 / 50 / 64 / 100 / 150			150						0,28
		64 / 100			200						0,36
Угловое		50 / 100 / 150	22	-	110	17	28				0,24
		40 / 50 / 64 / 100 / 150			150						0,28
		150			200						0,37

* — только прямое присоединение